

## Verdraaide spiegel goed geplaatst

In de Frank Van Dyckelaan, waar het fietspad een hoek van 90° maakt naar de Schelgedijk, was de spiegel helemaal in een verkeerde richting verdraaid. Daardoor konden fietsers hem niet meer gebruiken om te zien of er tegenliggend verkeer achter de hoek op komst was.

### VOOR



Na onze melding is de spiegel terug goed geplaatst.

### NA



Ongeveer vijf jaar geleden is deze spiegel op onze vraag geplaatst.