

Kuilen in fietsweg Klein Broek hersteld

Onder de brug van de N41, nabij de Mirabrug, op de 'dienstweg' van de Vlaamse Waterweg, waren diepe kuilen overgebleven na het vele werfverkeer dat daar gepasseerd is om een bres te slaan in de Durmedijk.

Bovendien was de bocht in die weg bezaaid met losse kiezel, wat gevaar voor uitschuiven en vallen opleverde voor fietsers op deze druk gebruikte toeristische fietsroute.

Voor



Na onze melding aan de Vlaamse Waterweg werden de putten gevuld, wat vlakker gemaakt, en werd de kiezel van het wegdek geveegd.

Na onze melding



Het is nu beter voor fietsers, maar een echt mooie herstelling kunnen we dit toch niet noemen.